

## ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA REMANENTES 2024

PREESCOLAR					
NO.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DJN0213N	<b>JOSÉ MANUEL DE HERRERA</b>	EL LLANITO	CHIAUTEMPAN	EDIFICIOS "A Y B": REHABILITACIÓN GENERAL. EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
2	29DCC0015Y	<b>MAKUILXOCHITL</b>	GUADALUPE TLACHCO	SANTA CRUZ TLAXCALA	EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.
3	29DCC0021I	<b>TLAKATIXOCHITL</b>	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	SAN PABLO DEL MONTE	EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
4	29DJN0026T	<b>AGUSTÍN MELGAR</b>	SANTA MARÍA IXTULCO	TLAXCALA	EDIFICIOS "A, B Y C": REHABILITACIÓN GENERAL. OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE CON ELECTRONIVELES Y TABLERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y PINTURA EN BARDA DE FACHADA.



NO.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
5	29DJN0117K	<b>MALINALLI</b>	SAN MARCOS CONTLA	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL	EDIFICIOS "A, B, C, E Y F": SUSTITUCIÓN GENERAL DE PINTURA. OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN FACHADA, ASTA BANDERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
6	29DJN0259L	<b>JOSÉ FERNÁNDEZ DE LARA</b>	ESPÍRITU SANTO	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	EDIFICIOS "A, B Y C": REHABILITACIÓN GENERAL. OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
7	29DJN0287E	<b>MANUEL SANTILLÁN</b>	TENANTITLA	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10M DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN SOBRE BARDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA, SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MALLA CICLÓNICA, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
8	29EJN0065U	<b>LUZ MA. SERRADELL</b>	CHIAUTZINGO	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	EDIFICIO "A": REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO. OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BARDA EN FACHADA.



PRIMARIA					
NO.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
9	29DPR0235P	XICHTÉNCATL	IXTLAHUACA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	EDIFICIO "C": REHABILITACIÓN GENERAL. EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
10	29DPR0104X	FRANCISCO I. MADERO	SANTA MARÍA TEXCALAC	APIZACO	EDIFICIO "J": CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 2 ENTRE EJES 6X8 MTS C/U Y OBRA EXTERIOR.
11	29DPR0196D	ISIDRO CANDIA	SAN DAMIÁN TLACOCALPAN	AMAXAC DE GUERRERO	EDIFICIO "A": REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS. EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON ACOMETIDA ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA GENERAL, REHABILITACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
12	29DPR0402W	LÁZARO CÁRDENAS	NATÍVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCO	EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.



NO.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
13	29DPR0424H	<b>LUIS G. SALAMANCA</b>	LAS ÁNIMAS	TLAXCALA	EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES 4 ENTRE EJES, ESTRUCTURA U-2C AISLADA. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
	29DPR0422J	<b>ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b>			
14	29DPR0462K	<b>ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b>	UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ	CHIAUTEMPAN	EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CUBRETINACOS, REHABILITACIÓN DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
15	29DPR0468E	<b>JAIME TORRES BODET</b>	SAN BENITO XALTOCAN	YAUHQUEMEHCAN	EDIFICIO "L": REHABILITACIÓN GENERAL. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES.



**TELESECUNDARIAS**

NO.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
16	29ETV0048T	TIERRA Y LIBERTAD	SANTA MARÍA TEXCALAC	APIZACO	EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN 3X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA. EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.
17	29DTV0012F	28 DE FEBRERO	TOLUCA DE GUADALUPE	TERRENATE	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y UVIE.
18	29DTV0044Y	FRANCISCO MÁRQUEZ	SAN COSME MAZATECOCHCO	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CON REUBICACION DE MEDIDOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS DE PUNTA DE POSTE SOLAR.
19	29DTV0063M	GONZALO RAMÍREZ GUTIÉRREZ	GUADALUPE TEXCALAC	APIZACO	EDIFICIOS "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3X8 MTS, ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE SOLAR.
20	29DTV0069G	EMILIO AZCARRAGA VIDAURRETA	COLONIA AGRÍCOLA DOLORES	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA. EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER 6X6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

SECUNDARIA GENERAL					
NO.	CLAVE	NOMBRE DE LA ESCUELA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ACCIONES
21	29DES0001U	HÉROE DE NACOSARI	APIZACO	APIZACO	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BARDA Y REJA EN FACHADA.
22	29DES0011A	IGNACIO RAMÍREZ	SANTA JUSTINA ECATEPEC	IXTACUIXTLA	EDIFICIOS "A, B, C Y K": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.



SECUNDARIA TÉCNICA					
NO.	CLAVE	NOMBRE DE LA ESCUELA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ACCIONES
23	29DST0001M	ESC. SEC. TEC. N° 01	LOMA XICHTÉNCATL	TLAXCALA	EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA. EDIFICIOS "E Y O": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUNTAS DE POSTE SOLAR.
	29DST0001M	ESC. SEC. TEC. N° 01			
24	29DST0045J	ESC. SEC.TEC. N° 45	SANTA MARÍA TEXCALAC	APIZACO	EDIFICIOS "B, C, E Y I": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.



CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE					
NO.	CLAVE	NOMBRE DE LA ESCUELA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ACCIONES
25	29DML00191	<b>CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 19</b>	SAN TADEO HUILOAPAN	PANOTLA	OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.



**CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL**

NO.	CLAVE	NOMBRE DE LA ESCUELA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ACCIONES
26	29DDI0003M	<b>CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 02</b>	APIZACO	APIZACO	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BARDAS EN FACHADA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y CONCERTINA.

