

ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA REMANENTES DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2024.



SEPE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO

USET

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Tel. 246 462 3600 Ext. 1407 y 1408

PRESCOLAR

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DJN0124U	PEDRO MARÍA ANAYA	STO. TOMÁS LA CONCORDÍA	NATÍVITAS	80 MESAS Y 160 SILLAS PARA JARDÍN DE NIÑOS.
2	29EJN0063E	ENRIQUE C. REBSAMEN	EL ROSARIO OCOTOXCO	YAUHQUEMECAN	20 MESAS Y 40 SILLAS PARA JARDÍN DE NIÑOS.
3	29DJN0054P	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	COL. LA LOMA XICOHTÉNCATL	TLAXCALA	UN EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN COMPLETO, 2 ESCRITORIOS DE UN PEDESTAL, 2 SILLAS SECRETARIALES, 2 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, 2 COMPUTADORAS Y 6 SILLAS PARA MESA BINARIA.
	29DJN0191S	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	COL. LA LOMA XICOHTÉNCATL	TLAXCALA	
4	29DJN0027S	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	EDIFICIOS "A,B,C,D": REHABILITACIÓN GENERAL. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.



PRESCOLAR

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
5	29DJN0075B	GABRIELA MISTRAL	JESÚS TEPACTEPEC	NATÍVITAS	EDIFICIOS "A,B": REHABILITACIÓN GENERAL. OBRA EXTERIOR: TRABAJOS PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, REHABILITACIÓN DE CARACAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
6	29DJN0138X	LIC. ELIGIO ANCONA	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA	TLAXCO	EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN 3X8 MTS, MÁS AULA CON SANITARIO PARA 1º 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
7	29DCC0021I	TLAKATIXOCHITL	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SAN PABLO DEL MONTE	MOBILIARIO PARA UNA AULA DIDÁCTICA





PRIMARIA

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DPR0375P	NARCISO MENDOZA	COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS	CUAPIAXTLA	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL.
2	29DPR0436M	PLAN DE AYALA	GUADALUPE TEXMOLAC	SAN COSME XALOZTOC	EDIFICIOS "G,L": REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS. EDIFICIOS "A,G,J,L": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.
3	29DPR0371T	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	AYOMETITLA	EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F": REHABILITACIÓN ELÉCTRICA. OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE MURETE ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.



PRIMARIA

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
4	29DPR0236O	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO	EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,I": REHABILITACIÓN ELÉCTRICA. EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE PISO, Y DE 1 PUERTA, PINTURA EN INTERIOR DE AULA. OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
5	29DIX0001B	GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ AMARILLAS	SAN PABLO APETATITLAN	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL	EDIFICIO "H": REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE NIÑAS EN PLANTA BAJA.
6	29DPR0289T	JUSTO SIERRA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	15 MESAS Y 30 SILLAS PARA PRIMARIA DE 4° A 6°.
	29DPR0454B	AGUSTÍN MELGAR	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	



PRIMARIA

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
7	29DPR0259Z	GENERAL DOMINGO ARENAS	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	NATÍVITAS	24 MESAS Y 48 SILLAS PARA PRIMARIA DE 4° A 6° Y 144 SILLAS DE 1° A 3°.
8	29DPB0003Y	NETZAHUALCOYOTL	LA MAGDALENA TLALTELULCO	TECPA DE MORALES	72 MESAS Y 144 SILLAS DE PRIMARIA DE 4° A 6°.
9	29EPR0009S	FAUSTO VEGA SANTANDER	MUÑOZ	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	EDIFICIO "G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y REJA DE ACCESO PEATONAL, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA.
10	29DPR0235P	XICOHTÉNCATL	IXTLAHUACA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	4 ANAQUELES TIPO ESQUELETO DE 915X600X2210MM.



SECUNDARIA GENERAL

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DES0014Y	RAUL ISIDRO BURGOS	XICOTZINGO	XICOTZINGO	EDIFICIO "K": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
	29DES0014Y				
2	29DES0030P	AGUSTÍN MELGAR	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	PANZACOLA	192 SILLA DE PALETA DERECHA.



SECUNDARIAS TÉCNICAS

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DST0030H	SEC. TEC. N° 30	CALPULALPAN	CALPULALPAN	200 SILLAS DE PALETA DERECHAS.
	29DST0030H	SEC. TEC. N° 30	CALPULALPAN	CALPULALPAN	
2	29DST0025W	SEC. TEC. N° 25	BARRIO SAN COSME	SAN PABLO DEL MONTE	400 SILLAS DE PALETA DERECHAS.
	29DST0025W	SEC. TEC. N° 25	BARRIO SAN COSME	SAN PABLO DEL MONTE	
3	29DST0033E	SEC. TEC. N° 33	SAN JORGE TEZOQUIPAN	PANOTLA	48 SILLAS PARA MESA BINARIA.



TELESECUNDARIAS

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DTV0068H	NETZAHUALCOYOTL	ACXOTLA DEL MONTE	TEOLOCHOLCO	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO (MODIFICADO), REUBICACION DE MEDIDOR ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.
2	29DTV0074S	JOSÉ SOLEDAD HERNÁNDEZ	HERMANOS HERNÁNDEZ	TLAXCO	30 SILLAS DE PALETA DERECHA.



CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DML0010R	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 10	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	EDIFICIOS "A,B,C,D": SUSTITUCIÓN DE PINTURA Y LAMPARAS. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL.
2	29DML0003H	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 3	BARRIO TLALTEPANGO	SAN PABLO DEL MONTE	28 MESAS Y 28 SILLAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL Y 36 SILLAS PARA MESA BINARIA
3	29DML0018J	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 18	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	22 MESAS Y 22 SILLAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL
4	29DML0016L	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 16	XICOHTZINCO	XICOHTZINCO	10 MESAS BINARIAS Y 40 SILLAS PARA MESA BINARIA



CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29DDI0002N	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 01	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	EDIFICIOS "C,D": SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS Y SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN INTERIOR. OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL.
2	29DDI00071	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No. 06	PANOTLA	PANOTLA	OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL.



ALBERGUES ESCOLARES

No.	C.C.T.	NOMBRE DE LA ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ACCIONES
1	29TAR0002P	16 DE SEPTIEMBRE	ATLTZAYANCA	ATLTZAYANCA	EDIFICIO "A,B": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE MULTYPANEL.

